



## SERVICE INFO – INA 0114



# Modificare care afectează fulia de tensionare 531 0203 20

Producători: Audi, Seat, Škoda, VW

**Modele:**

Audi: A3, A4  
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/ Transporter T5

Motorizare: 1.6, 2.0, 2.0i

**Nr. identificare**

piesă: 531 0203 20

**Nr. OE:**

06A 109 479 (înlocuiește)  
 06A 109 479 A (înlocuiește)  
 06A 109 479 B (înlocuiește)  
 06A 109 479 C (înlocuiește)  
 06A 109 479 F (nou)



Figura 1: 531 0203 20 - versiunea anterioară



Figura 2: 531 0203 20 - nou model

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de tensionare 531 0203 20.

Această Fișă de Informații Service prezintă noua camă (porțiunea mărită din Figura 2) pentru tensionarea curelei de distribuție, precum și diferențele vizuale dintre cele două versiuni.

Napnutí ozubeného řemenu se provádí u změněné napínací kladky (obrázek 2) pootočení excentru pomocí speciálního nářadí (např. OE-č. T10020, Klann KL-0284-91).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

În perioada de tranziție stocurile de produse pot să conțină ambele variante. Ambele role întinzătoare respectă specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate.

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.ro  
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT