



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

del balancín 422 0236 10

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, VW

Modelos:

Audi: A3
 Seat: Leon, Mii
 Škoda: Citigo, Octavia
 VW: Golf VII, Jetta III, Up

Motores: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,
 1.4 TSI Hybrid

Nº de artículo: 422 0236 10

Referencias

originales: 04E 109411 H
 04E 109411 J



Figura 1: versión 1



Figura 2: versión 2

En los motores mencionados anteriormente, pueden existir dos versiones de balancín (Fig. 1 y Fig. 2). Las diferencias son exclusivamente visuales y ambas versiones cumplen los requisitos técnicos completamente.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece únicamente la versión de balancín de la Fig. 1 (número de artículo 422 0236 10).

Debe sustituirse siempre el juego completo.

Siempre deben cambiarse todos los balancines del motor al mismo tiempo. Para evitar reparaciones posteriores y costes innecesarios, se recomienda cambiar el elemento de ajuste del juego de válvulas junto con los balancines.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 84
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

