



SERVICE INFO – INA 0128



Remenica slobodnog hoda alternatora 535 0263 10

Vizualne razlike

Proizvođači: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modeli:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Motori: D4HA, D4HB, 224DT

Mjenjač:

Hyundai: samo automatski mjenjač

Jaguar: sve mjenjača

Kia: samo automatski mjenjač

Land Rover: sve mjenjača

Alternator:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Kat. Br.: 535 0263 10



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0263 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!

Phone: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

* Pozivi iz u Velikoj Britaniji 08457 001100

