



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Nueva polea tensora 531 0859 10

Para todos los motores D5204 y D5244

Fabricante: Volvo

Modelos: C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motores: D5204, D5244

Nº de artículo: 531 0515 10 (sustituido)
531 0859 10 (actual)
530 0504 10 (Kit, sustituido)
530 0582 10 (Kit, actual)

Referencias originales:
30638278 (sustituido)
30677134 (sustituido)
30731774 (sustituido)
31316658 (sustituido)
31316999 (sustituido)
31339542 (actual)
31258305 (Kit, sustituido)
31330188 (Kit, sustituido)
31359568 (Kit, actual)




Fig. 1: 531 0859 10 – Polea tensora nueva

En los vehículos mencionados, la polea tensora 531 0515 10 (figura 2) solo puede utilizarse para un rango limitado de números de motor.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ha desarrollado la nueva polea tensora 531 0859 10 (figura 1). Esta sirve para todos los motores D5204 y D5244 de todo el periodo de construcción.

Las dos poleas tensoras se diferencian visualmente solo por la versión del indicador de ajuste.

El kit 530 0504 10, con la polea tensora 531 0515 10, se ha sustituido por el kit 530 0582 10 con la nueva polea tensora.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.



Fig. 2: 531 0515 10 – Polea tensora antigua

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

