



SERVICE INFO – INA 0130



Nova remenica natezača 531 0859 10

Potpuno obuhvaća motore D5204 i D5244

Modeli:

Volvo C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60,
C70, V70, XC70, S80, XC90

Motori:

D5204, D5244

Br. art.:

531 0515 10 (zamjenjen)
531 0859 10 (novi)
530 0504 10 (KIT, zamjenjen)
530 0582 10 (KIT, novi)

OE-Nummern:

30638278 (zamjenjen)
30677134 (zamjenjen)
30731774 (zamjenjen)
31316658 (zamjenjen)
31316999 (zamjenjen)
31339542 (novi)
31258305 (KIT, zamjenjen)
31330188 (KIT, zamjenjen)
31359568 (KIT, novi)



Slika 1: 531 0859 10 – nova remenica natezača

U navedenim vozilima remenica zatezača 531 0515 10 (slika 2) može se koristiti samo za ograničen raspon brojeva motora.


Stoga je Schaeffler Automotive Aftermarket razvio novu remenicu zatezača 531 0859 10 (slika 1). Taj dio obuhvaća sve motore D5204 i D5244 tijekom čitavog razdoblja izgradnje.

Što se tiče izgleda, te se dvije remenice zatezača razlikuju samo dizajnom pokazivača regulacije paljenja.

Set 530 0504 10 s remenicom zatezača 531 0515 10 zamijenjen je setom 530 0582 10 s novom remenicom zatezača.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.



Slika 2: 531 0515 10 – stara remenica natezača

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com