



SERVIZIO INFORMAZIONE



Nuovo rullo tenditore 531 0859 10

Copertura completa dei motori D5204 e D5244

Produttore: Volvo

Modelli: C30, S40, V40, V50, S60, V60, XC60, C70, V70, XC70, S80, XC90

Motori: D5204, D5244

N. di articolo: 531 0515 10 (sostituito)
531 0859 10 (attuale)
530 0504 10 (Kit, sostituito)
530 0582 10 (Kit, sostituito)

Numeri OE: 30638278 (sostituito)
30677134 (sostituito)
30731774 (sostituito)
31316658 (sostituito)
31316999 (sostituito)
31339542 (attuale)
31258305 (Kit, sostituito)
31330188 (Kit, sostituito)
31359568 (Kit, attuale)




Figura 1: 531 0859 10 – Nuovo rullo tenditore

Nelle vetture sopra menzionate il rullo tenditore 531 0515 10 (figura 2) può essere utilizzato solo per un intervallo limitato di numeri motore.

Per questo motivo Schaeffler Automotive Aftermarket ha sviluppato il nuovo rullo tenditore 531 0859 10 (figura 1). Quest'ultimo copre tutti i motori D5204 e D5244 per l'intero periodo di produzione.

Visivamente i due rulli tenditori si differenziano solo per l'esecuzione dell'indice di regolazione.

Il kit 530 0504 10, con il rullo tenditore 531 0515 10, viene sostituito dal kit 530 0582 10 con il nuovo rullo tenditore.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com



Figura 2: 531 0515 10 – Vecchio rullo tenditore

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

