



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea de inversión 532 0833 10

Se debe utilizar el tornillo suministrado

Fabricantes: Subaru

Modelos: Forester, Impreza, Legacy, Outback

Motores: 1.5, 2.0, 2.5

Nº de artículo: 532 0833 10
530 0522 10
530 0563 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig.: Polea de inversión INA 532 0833 10 con el tornillo suministrado

En el montaje de la polea de inversión 532 0833 10 (Fig.) se debe utilizar el tornillo suministrado.

El tornillo incluido por el fabricante del vehículo es demasiado largo para la fijación de la polea de inversión 532 0833 10. Por ello, no es posible realizar un montaje profesional.

Si se utiliza un tornillo no adecuado, no se descarta una avería de la correa de distribución y el consecuente daño en el motor.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT