



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Causas frequentes de falhas na distribuição

## Folga excessiva do rolamento na bomba de água

Fabricantes: Dacia, Lada, Nissan, Renault

**Modelos:**

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Bluebird, Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motores: 1.4 16V, 1.6 16V

N.º de artigo: 530 0639 30  
530 0640 30

Consulte a correta identificação nos catálogos



530 0640 30 – kit de distribuição com bomba de água

À medida que se aumenta a quilometragem num veículo, também irá aumentando a folga do rolamento da bomba de água montado na fábrica. Como consequência, a correia de distribuição atua com forças laterais excessivas, o que pode provocar danos nas coroas e suportes da árvore de cames. Além disso, os fragmentos que se soltam podem resultar em problemas mais graves para o sistema de distribuição.

É por isso que a Schaeffler Aftermarket oferece o kit de distribuição com a bomba de água correspondente.

Para evitar possíveis custos adicionais posteriormente, também se deve substituir a bomba de água durante a substituição dos componentes.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.pt

Situação 08/2018 INA 0182 Salvo modificações técnicas  
As referências de OE são referidas apenas com fins de comparação  
© 2018 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

