



INA Servis Bülteni



Daha Sessiz Bir Motor

Rijit Kayış Kasnağının Devir Ayarlı Alternatör Kasnağı ile Değişimi

Üretici: Ford
Model: Ranger
Üretim Yılı: 2011
Motor: 2.2 D, 3.2 D
Parça no.: 535 0128 10

Güncel liste için lütfen medya kataloğuna bakın.



Rijit kayış kasnağının devir ayarlı alternatör kasnağı ile değişimi

Belirtilen araçlarda motorun dengesiz çalışması yardımcı tahrik sisteminde hasara neden olabilir. Genelde alternatördeki rijit kayış kasnağı buna neden olmaktadır.

Araç üreticisi halihazırda alternatörleri rijit kayış kasnağından devir ayarlı alternatör kasnağına yükseltmektedir.

Bu nedenle alternatörün değiştirilip değiştirilmediği servis ziyaretlerinde kontrol edilmelidir.

Eğer hala rijit (geleneksel) bir kasnak takılıysa 535 0128 10 devir ayarlı alternatör kasnağı ile değiştirilmelidir. Ayrıca yardımcı tahrik sistemindeki tüm bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda değişimi yapılmalıdır.

⚠ Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: + 90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REP>XPERT