SERVICE INFO – INA 0187

Αλλαγή σε ελαστικό ιμάντα τύπου Poly-V

Ο τεντωτήρας 531 0503 10 δεν απαιτείται πλέον

Κατασκευαστές:	Fiat, Iveco
Μοντέλα:	
Fiat:	Ducato
Iveco:	Daily
Κινητήρας:	F1AE
Κωδικός ανταλλακτικού:	531 0503 10
	FB4EPK903

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης των βοηθητικών συστημάτων και του συμπιεστή του κλιματισμού, οι κατασκευαστές που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούν πλέον ελαστικό ιμάντα Poly-V, ξεκινώντας από τον Αρ. κινητήρα 0113090.Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χρήσης του τεντωτήρα που είχε προηγουμένως απαιτηθεί με τον συμβατικό ιμάντα Poly-V.

Οι κινητήρες μέχρι τον αριθμό 0113089, μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με τον ελαστικό ιμάντα Poly-V FB4EPK903 κατά την προληπτική συντήρηση.Αυτό, εξαλείφει επίσης την ανάγκη για τον τεντωτήρα.

Ο ελαστικός ιμάντας Poly-V, πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς περιορισμούς και μπορεί επίσης να εγκατασταθεί με ασφάλεια σε κινητήρες μέχρι τον αριθμό 0113089.Μόλις ο κινητήρας μετατραπεί σε διάταξη που φέρει ελαστικό ιμάντα τύπου Poly-V, δεν μπορεί πλέον να εγκατασταθεί τεντωτήρας, σε καμία περίπτωση.



Εικόνα 1: Διάταξη εξωτερικού ιμάντα, μέχρι τον Αρ. κινητήρα 0113089, με τεντωτήρα



Εικόνα 2: Διάταξη εξωτερικού ιμάντα, από τον Αρ. κινητήρα 0113090 με ελαστικό ιμάντα Poly-V

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0187

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr

Έκδοση 03.2019 **INA 0187** Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
Κωδικοί ΟΕ για συγκριτικούς σκοπούς μόνο.
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG