

Service-Information

Änderung Ø Bremsscheiben - Anpassung an Erstausrüstung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Info-Nummer: | Information für: | Art der Information: |
| 200.043 | <input checked="" type="checkbox"/> Alle | <input type="checkbox"/> Montageanleitung |
| Von: | <input type="checkbox"/> Continental Konzern | <input type="checkbox"/> Montagehinweis |
| APPM / TF / WF / MS | <input type="checkbox"/> Continental Automotive (BU,CV & AM) | <input type="checkbox"/> Betriebsanleitung |
| Datum: | <input type="checkbox"/> ATE Bremsencenter | <input type="checkbox"/> Warn-/Sicherheitshinweis |
| 23.09.2011 | <input type="checkbox"/> Markengebundene Werkstatt | <input type="checkbox"/> Reparaturanleitung |
| | <input type="checkbox"/> Freie Werkstatt | <input type="checkbox"/> Arbeitsanweisung |
| | <input type="checkbox"/> Großhändler | <input checked="" type="checkbox"/> Allgemeiner Hinweis |

Aufgrund einer Anpassung an den Serienstand der Fahrzeughersteller, wurden die Außendurchmesser für folgende Bremsscheiben geändert:

| ATE Nr. | Außen-Ø alt | Außen-Ø neu | Fahrzeughersteller | Modell | OE-Nr. |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---|--------|
| 24.0112-0169-1 VA | 286 mm | 282 mm | AUDI | A3 (8L) + Cabrio, Q3 | |
| | | | SEAT | Alhambra II, Altea + XL Leon II, | |
| | | | SKODA | Oktavia II, Superb, Yeti | |
| | | | VW | EOS, Golf V, Golf VI, Golf Plus Jetta, Passat, Sharan, Tiguan Touran 1K0 615 601 M 1K0 615 601 AD | |
| 24.0110-0277.1 HA | 255 mm | 253 mm | AUDI | A3 (8L) + Cabrio | |
| | | | SEAT | Altea + XL, Leon II | |
| | | | SKODA | Oktavia, Yeti | |
| | | | VW | Caddy III, EOS, Golf V + VI Golf Plus, Scirocco 1K0 615 601 K 1K0 615 601 AB | |
| 24.0112-0158.1 HA | 260 mm | 256 mm | AUDI | A3 (8L) + Sportback | |
| | | | SKODA | Oktavia II, Superb II | |
| | | | VW | Caddy III, Golf V + VI Golf Plus, Jetta, Scirocco Touran 1K0 615 601 L 1K0 615 601 AC | |