



PI 1862

Uniquement pour professionnels !
1/2

INFORMATION PRODUIT

NOUVEAUTÉS : CLAPETS DE COMMANDE POUR BOÎTES DE VITESSES ROBOTISÉES

Motorservice a ajouté à son programme de livraison des clapets de commande pour boîtes de vitesses robotisées.

Ces boîtes de vitesses sont connues sous diverses appellations

- Alfa Romeo Selespeed
- Fiat Dualogic
- Lancia DFN (dolce far niente)


Sur ces boîtes de vitesses, le changement de rapport se fait à l'aide de boutons au volant ou d'un levier sélecteur. En fonction du souhait du conducteur et de paramètres comme le nombre de tours, la charge et la position de la pédale d'accélérateur, les clapets de commande dirigent le débit d'huile à travers différents canaux d'huile qui commandent par voie hydraulique l'embrayage et le rapport sélectionné – la pédale d'embrayage est supprimée.



Les clapets de commande Motorservice permettent d'effectuer des réparations en rapport avec la valeur du véhicule sans devoir changer entièrement le mécanisme de commande.



Clapets de commande (sélection)



Boîte de vitesses Selespeed (Alfa Romeo)

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.



PI 1862

Uniquement pour professionnels !
2/2

PROGRAMME DE LIVRAISON

CLAPETS DE COMMANDE POUR BOÎTES DE VITESSES ROBOTISÉES

N° Pierburg	N° de réf. ¹⁾	Type ²⁾	Nombre ³⁾	Applications ³⁾
7.08681.03.0	71753780, 71737621	PPV	1 pièce	Alfa Romeo 147 2.0 / 3.2, 156 2.0 / 3.2, GT 2.0
7.08681.04.0	71753781, 71737622	QPV	1 pièce	Fiat Doblo 1.6D, Fiorino 1.3D, Idea 1.3D, Punto 1.3D, Qubo 1.3D
7.08681.05.0	71753782, 71737623	PPV	1 pièce	Lancia Musa 1.3D, Ypsilon 1.3D
7.08681.06.0	71752639, 71737624	OOV	2 pièces	
(non disponible)	71749995	PPV	2 pièces	Fiat Ducato 3.0 D
7.08681.07.0	71749996	QPV	2 pièces	
7.08681.13.0	71773490	PPV	2 pièces	Fiat Ducato 2.3 D / 3.0 D
7.08681.14.0	71773491	QPV	2 pièces	

¹⁾ Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

²⁾ QPV = régulation du volume (quantity proportional valve),
PPV = régulation de la pression (pressure proportional valve),
OOV = On/Off (on off valve)

³⁾ Jusqu'à cinq clapets de commande sont nécessaires pour le remplacement complet des clapets de commande de la boîte de vitesses d'un véhicule.

Ces clapets de commande bénéficient de méthodes de fabrication de pointe, sont de qualité première monte et remplissent les normes de qualité de Motorservice.

Les clapets de commande sont fournis avec les joints et les vis.




REMARQUE

Veuillez noter qu'une boîte de vitesses comporte quatre ou cinq clapets de commande.

Ces clapets de commande remplissent différentes fonctions

- de régulation du volume (QPV)
- de régulation de la pression (PPV)
- comme clapets Marche-Arrêt (OOV)

C'est pourquoi les clapets de commande ne doivent pas être intervertis.



01-05 Cinq clapets de commande (en rouge) sur une boîte de vitesses Selespeed

