



SERVICE INFO



ダイレクトリリースシリンダー(CSC)の組立説明書

メーカー：ダチア、日産、ルノー


型式：

- ダチア： Duster、Logan、Logan Express、Logan Pick-Up、Logan MCV、Sandero
- 日産： Almera II、Micra III、Note、Qashqai、Tida
- ルノー： Clio II、Clio III、Clio Grandtour、Fluence、Kangoo、Kangoo Rapid、Laguna II、Megane II、Megane III、Modus、Scénic II、Grand Scénic II、Thalia、Twingo


エンジン：

- ダチア： 1.4、1.5dCi、1.6、1.6 16V
- 日産： 1.0 16 V、1.2 16 V、1.4、1.4 16 V、1.5 dCi、1.6
- ルノー： 1.2、1.2 16 V、1.2 16 V Hi-Flex、1.2 Turbo、1.4、1.4 16 V、1.5 dCi、1.6、1.6 16 V、1.9 dCi、2.0 16 V


部品番号： 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




画像 1：LuK CSC 510 0090 10
油圧コネクタ 12.2 mm



画像 2：LuK CSC 510 0097 10
油圧コネクタ 13.3 mm



画像 3：LuK CSC 510 0098 10
油圧コネクタ 11.7 mm



画像 2：LuK CSC 510 0097 10
油圧コネクタ 13.3 mm

上記の型式にはさまざまなバージョンの CSC が取り付けられています。主な違いは、油圧コネクタの直径です。

よって、交換時に、古い部品と新しい部品の油圧コネクタの直径が一致することを必ず確認する必要があります。誤った油圧コネクタの CSC を取り付けした場合、漏れやシステムの故障の原因になります。

注意：

場合によって、古い部品と新しい部品を直接比較しなければ、正しい CSC を選択できないことがあります。



自動車メーカーの仕様を確認してください！

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、比較のみを目的としています。

