



## SERVICE INFO



# ダブルクラッチを搭載した自動車向け DMF 交換の際はスターターリングの歯数に注意

メーカー： アウディ  
セアト  
シュコダ  
フォルクスワーゲン

トランスミッション：0AM

LuK DMF： 415 0509 09  
415 0531 09  
415 0545 09  
415 0626 09



画像 1：新しい部品のスターターリングの歯数は、古い部品の歯数と一致している必要があります。

乾式ダブルクラッチトランスミッションを搭載した自動車では、上記のメーカーの同じ型式に異なるデュアルマスフライホイール（DMF）を取り付けることができます。これらの DMF の違いは、スターターリングの歯数です。

そのため、DMF を交換する際は、すでに取り付けられている DMF の歯数に注意してください。新しい部品の歯数は古い部品と同じである必要があります。

歯数の一致を徹底するため、部品カタログには DMF の値が記載されています。

誤った歯数の DMF を取り付けると、スタートシステムが正常に動作しなくなります。

自動車メーカーの仕様を順守してください！