



## SERVICE INFO – LuK 0006



# Инструкции за монтаж

## на хидравличния изключващ лагер 510 0016 10

Производител: Volkswagen

Модел: Transporter (T4),  
MJ. 09.95 – 09.03

LuK AS Артикулни  
номер: 510 0016 10


OE номера: 02F 141 671 A  
02F 141 671 B



Снимка 1: 510 0016 10

При монтажа на хидравличния изключващ лагер, CSC, се убедете, че плоската страна на амбреажния лагер (1) сочи към съединителя

Ако по някаква причина амбреажният лагер е бил отделен от хидравличния изключващ лагер, убедете се, че той е монтиран обратно по правилния начин, тъй като в противен случай ще възникне преждевременна повреда.



Снимка 2: Неправилно



Снимка 3: Правилно!

### Забележка:

Ако има следи от такава повреда, които се дължат на неправилен монтаж, гаранцията няма да покрие никакви предявени претенции.

### Причини:

- Водещият ръб на амбреажния лагер (виж снимка 2) трие по диафрагмените пружини.
- Тяговият блок трие по ръба на корпуса на хидравличния изключващ лагер.

За да се избегне повреждането на съединителя и на трансмисията, както и на ненужни ремонти, правилното позициониране на амбреажния лагер в хидравличния изключващ лагер трябва да се потвърди (виж снимка 3).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REP>XPERT

LuK 0006