



SERVICE INFO – LuK 0006



Centrální vypínací ložisko 510 0016 10

Montážní pokyny

Výrobci: Volkswagen

Model: Transporter (T4),
MJ. 09.95 – 09.03

LuK-AS-č.: 510 0016 10


OE čísla:
02F 141 671 A
02F 141 671 B



Obrázek 1: 510 0016 10

Při montáži centrálního vypínacího ložiska dbejte na to, aby ložisko (1) směřovalo plochou stranou ke spojce!

Ložisko vypadlé z centrálního vypínacího ložiska může být vloženo opačně. To však způsobí nefunkčnost vypínání a následné poškození talířové pružiny přítlačného kotouče. Při běžícím motoru bude slyšitelný hluk z oblasti převodovky.



Obrázek 2: Chybně



Obrázek 3: Správně

Upozornění:

Reklamacie vykazující poškození způsobená chybnou montáží nelze akceptovat jako záruku.

Příčina:

- vodící výstupek vypínacího ložiska (viz obrázek 2) se brousí o talířovou pružinu
- vypínací ložisko se tře o okraj tělesa centrálního vypínacího ložiska

Aby nedošlo k poškození spojky a převodovky a následným nežádoucím opravám, musí být před montáží centrálního vypínacího ložiska překontrolována správná poloha vypínacího ložiska (viz obrázek 3).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0006