



SERVICE INFO – LuK 0007



Выжимной подшипник 500 0035 10

Информация о продукте

Производители: BMW

Арт. номер: 500 0035 10

ОЕ номера: 21 51 1 204 419
21 51 1 207 275
21 51 1 208 423
21 51 1 223 168
21 51 1 223 366
21 51 1 225 203
21 51 2 225 619



Рисунок 1: 500 0035 10

С целью оптимизации процесса выключения сцепления выжимной подшипник 500 0035 10 оснащен механизмом компенсации (указано стрелкой).

Ни плавающее кольцо, ни корпус подшипника не должны смазываться, поскольку это может нарушить работу из-за закоксовывания смазки.

Выжимной подшипник состоит из традиционного выжимного подшипника и установочного контактного кольца. Кольцо подвижно установлено в корпусе подшипника и составляет с ним единое целое. Кольцо свободно перемещается без нагрузки.

Примечание:
ЭТО НЕ ДЕФЕКТ!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0007