



## SERVICE INFO – LuK 0008



# Identifiering av chassinummer

## hos Mercedes-Benz Sprinter

Tillverkare:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter BM 90#.6##
Chassinr.:	→ R 636764 R 636765 → A 901274 →
LuK-AS-nr.:	415 0239 10 (OM611) 415 0243 10 (OM612)
OE-nr.:	611 030 2005 612 030 0705 612 030 1005



Bild 1: 415 0151 10 (tidigare version av dubbelmassesvängghjul)




Bild 2: 415 0239 10 (nyare version av dubbelmassesvängghjul)

Före byte av koppling måste man kontrollera vilket av de två dubbelmassesvängghjulen som är monterat på fordonet. Entydig bestämning enligt tillverkningsår är inte möjligt, eftersom fordon med längre körsträcka och tillverkade innan mars 2004, redan kan ha fått dubbelmassesvängghjulet utbytt mot det nya utförandet.

Inom ramen för teknisk utveckling används fr.o.m. mars 2004 en ny, optimerad koppling med förbättrade värmeledande egenskaper. Med hänsyn till geometriska skillnader i förhållande till det gamla utförandet, måste några viktiga punkter beaktas.

Den gamla kopplingstypen får inte monteras på dubbelmassesvängghjul 415 0239 10!

Kombinationen av det nya dubbelmassesvängghjulet och den gamla typen av koppling, medför att den automatiska inställningen lossnar helt. Vid detta läge hos kopplingen saknar fordonet helt dragkraft!

### Leverans av det originalmonterade dubbelmassesvängghjulet

#### Har upphört!

Måttet från fastbultningsytan (bild 1, övre pil) till friktionsytan (bild 1, nedre pil) är 7,8 mm.

Endast följande RepSet kan användas tillsammans med tidigare dubbelmassesvängghjul:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

### Modifierat dubbelmassesvängghjul

Måttet från fastbultningsytan (bild 2, övre pil) till friktionsytan (bild 2, nedre pil) är 11,8 mm.

Endast följande RepSet kan användas tillsammans med dubbelmassesvängghjul i det nyare utförandet:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

Ombyggnad av fordon tillverkade innan mars 2004, till det nya utförandet av koppling kan utföras, varvid man med hänsyn till motortyp måste använda motsvarande dubbelmassesvängghjul.

Huvudcylinder 510 0035 10 ev. 510 0034 10 kan även vidare användas.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>