



SERVICE INFO – LuK 0010



Βολάν διπλής μάζας 415 0250 1

Οδηγίες τοποθέτησης

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi	A3 (8P)
Seat	Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
Skoda	Octavia (1Z)
Volkswagen	Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Κινητήρας: 1.9 TDI

Κωδ. LuK-AS: 415 0250 10

Κωδικός OE: 03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E



εικόνα 1: Βολάν διπλής μάζας LuK



εικόνα 2: Βολάν διπλής μάζας Sachs



εικόνα 3: Βολάν διπλής μάζας LuK



εικόνα 4: Βολάν διπλής μάζας Sachs

Υπόδειξη:

Εργασιαστικά μπορούν στα παραπάνω μοντέλα να τοποθετηθούν βολάν διπλής μάζας τόσο της LuK όσο και της Sachs.

Το βολάν διπλής μάζας LuK αναγνωρίζεται από το κοίλωμα (εικόνα 3, βέλος) στην πρωτεύουσα μάζα.

Η πρωτεύουσα μάζα του βολάν διπλής μάζας Sachs δεν έχει κοίλωμα.

Είναι δυνατή η αλλαγή του βολάν διπλής μάζας από Sachs σε LuK και αντίστροφα.

Θα πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιηθούν επιπλέον οι αντίστοιχοι συμπλέκτες LuK ή Sachs.

Σετ συμπλέκτη – LUK RepSet:

Βολάν διπλής μάζας LuK	623 3094 00
Βολάν διπλής μάζας Sachs	623 3209 00

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXP