



## SERVICE INFO – LuK 0010



# Kaksoismassavauhtipyörän (DMF) 415 0250 10 asennusohje

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

### Mallit:

Audi	A3 (8P)
Seat	Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
Škoda	Octavia (1Z)
Volkswagen	Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

### Mootorit:

1.9 TDI

### LuK Nrot:

415 0250 10

### OE Nrot:

03G 105 266 AL  
03G 105 266 BA  
03G 105 266 E



Kuva 1: LuK DMF



Kuva 2: Sachs DMF



Kuva 3: LuK DMF



Kuva 4: Sachs DMF

### Huomioi:

Tehtaalla on edellä esitettyihin malleihin voitu asentaa kaksimassavauhtipyörä LuK tai Sachs.

LuK -kaksoismassavauhtipyörän voi tunnistaa ensio-osan syvennyksestä (kuva 3, nuoli).

Sachs -vauhtipyörässä vastaavaa syvennystä ei ole.

Kaksoismassavauhtipyörän muutos Sachs -versiosta LuK -versioon ja päinvastoin on mahdollista. Sääntönä on, että kytkin ja vauhtipyörä ovat samalta valmistajalta jolloin niiden toimivuus yhdessä on testattu.

### RepSet:

LuK DMF	623 3094 00
Sachs DMF	623 3209 00

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!