



## SERVICE INFO – LuK 0010



# Рекомендації щодо встановлення

## двомасового маховика LuK 415 0250 10

Виробники: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

**Моделі:**

Audi	A3 (8P)
Seat	Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
Skoda	Octavia (1Z)
Volkswagen	Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Двигун: 1.9 TDI  
Номер LuK-AS: 415 0250 10

Номер оригінального обладнання: 03G 105 266 AL  
03G 105 266 BA  
03G 105 266 E



Зображення 1: Двомасовий маховик LuK



Зображення 2: Двомасовий маховик Sachs



Зображення 3: Двомасовий маховик LuK



Зображення 4: Двомасовий маховик Sachs

**Примітка:**

Наведені вище моделі можуть оснащуватися на заводі як двомасовими маховиками виробництва компанії LuK, так і двомасовими маховиками Sachs.

Двомасовий маховик виробництва компанії LuK можна визначити за заглибленням у первинній масі (показано стрілкою, зображення 3).

Первинна маса двомасового маховика виробництва компанії Sachs **не має** заглиблення.

Можливе переобладнання двомасового маховика з версії Sachs на версію LuK і навпаки. Однак також необхідно використовувати відповідні зчеплення виробництва компаній LuK або Sachs.

**RepSet:**

Двомасовий маховик LuK	623 3094 00
Двомасовий маховик Sachs	623 3209 00

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
+380 44 520 - 13 - 80  
info.ua@schaeffler.com  
www.schaeffler.ua/aftermarket  
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REPXP**ERT

LuK 0010