



SERVICE INFO – LuK 0019



Инструкции за монтаж

на маховик DMF 415 0231 10 и съединител RepSet 623 3092 00 и 623 3092 10

Производители: Audi, Škoda, VW
 Модели:
 Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
 Škoda: Superb (3U4)
 VW: Passat (3B3, 3B6)

Двигател: 1.9 TDI

Арт. номера: 415 0231 10 (DMF)
 623 3092 00 (RepSet)
 623 3092 10 (RepSet)
 600 0015 00 (RepSet DMF)



Снимка 1: LuK DMF



Снимка 3: Sachs DMF



Снимка 2: LuK DMF



Снимка 4: Sachs DMF

За да гарантирате, че ще монтирате правилния съединител при ремонта на съединителя (без смяна на маховика), обърнете внимание какъв маховик е монтиран.

Разликите могат да бъдат идентифицирани, като се погледне от към задната страна на DMF (това е възможно, като се погледне през отвора отстрани на двигателя, по посока на гърба на DMF).

За разлика от варианта на Sachs, при варианта на LuK е видим един отстъп (виж Снимка 2, стрелка).

Ако се налага ремонт, включващ маховика, може да се изпълни модификация, при която вариантът на Sachs да се замени с вариант на LuK.

В такъв случай имайте предвид, че трябва да се използва съответният съединител с номер на позиция 623 3092 00 или 623 3092 10.

Още по-просто ще е, ако използвате комплекта DMF RepSet (част #. 600 0015 00), който се доставя с всички необходими за професионалната смяна на DMF и съединител компоненти.

Комплектът включва двумасов маховик, притискателен диск, фрикционен диск, работен цилиндър и всички необходими фиксиращи болтове.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0019