



SERVICE INFO – LuK 0019



Instrucțiuni de montare

pentru volanta cu masa dublă 415 0231 10 și setului de reparare ambreiaj 623 3092 00 respectiv 623 3092 10

Producători: Audi, Škoda, VW
 Modele:
 Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
 Škoda: Superb (3U4)
 VW: Passat (3B3, 3B6)

Motor: 1.9 TDI

Nr. piesă: 415 0231 10 (DMF)
 623 3092 00 (RepSet)
 623 3092 10 (RepSet)
 600 0015 00 (RepSet DMF)



Figura 1: LuK DMF



Figura 3: Sachs DMF



Figura 2: LuK DMF



Figura 4: Sachs DMF

Instrucțiuni de montare pentru volanta cu masa dublă 415 0231 10 și setului de reparare ambreiaj 623 3092 00 respectiv 623 3092 10

Pentru a găsi ambreiajul corespunzător în cazul unei lucrări de reparare a ambreiajului (fără înlocuirea volantei), trebuie să se vadă ce tip de volantă este montat.

Diferențele pot fi constatate aruncând o privire la partea reversul volantei cu masă dublă (acest lucru este posibil printr-o deschizătură dinspre motor în direcția reversului volantei cu masă dublă). Spre deosebire de varianta Sachs, la varianta LuK se observă o margine (săgeata) (vezi imaginea 2).

În cazul în care este vorba de o lucrare de reparație cu volantă, se poate trece de la versiunea Sachs la versiunea LuK.

În acest caz trebuie să se țină cont de faptul că trebuie utilizat ambreiajul corespunzător cu nr. de articol 623 3092 00 respectiv 623 3092 10.

Si mai ușor este în cazul utilizării setului de reparare ambreiaj DMF (nr. de articol: 600 0015 00), în care sunt livrate toate componentele pentru înlocuirea în mod profesionist a volantei cu masă dublă a ambreiajului. Setul cuprinde volanta cu masă dublă, placa de presiune a ambreiajului, discul de ambreiaj, pârgia de decuplare, precum și toate șuruburile de fixare necesare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0019