



## SERVICE INFO – LuK 0021



# Οδηγίες τοποθέτησης βολάν διπλής μάζας 415 0142 10

Κατασκευαστές: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Μοντέλα:

Mitsubishi: Carisma, Space Star


Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Κωδικός ανταλλακτικού:

415 0142 10  
415 0202 10  
415 0204 10  
415 0224 10  
415 0261 10  
415 0270 10  
415 0383 10  
415 0390 10  
415 0399 10  
415 0400 10  
415 0413 10  
415 0418 10  
415 0419 10  
415 0420 10  
415 0452 10



Εικόνα 1: 415 0142 10 – η ασφάλεια μεταφοράς παραμένει στο βολάν διπλής μάζας

Το βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) είναι εξοπλισμένο με μια ασφάλεια μεταφοράς (αξονίσκος ασφάλισης). Αυτή ασφαλίζει την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα μάζα και τοποθετείται στο βολάν διπλής μάζας από τη πλευρά του κινητήρα (βλέπε εικόνα 1).

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η περιστροφή των δύο μαζών (σε γωνία ελευθερίας) σε καινούριο βολάν.

### Υπόδειξη:

Ο αξονίσκος ασφάλισης δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί κατά την τοποθέτηση. Θα κοπεί αυτόματα κατά τη λειτουργία. Τα κομμένα μέρη της πλαστικής ασφάλειας παραμένουν χωρίς κίνδυνο στο βολάν.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!  
Schaeffler Greece  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
REPXPERT

LuK 0021