



## SERVICE INFO – LuK 0023




# Uputa za ugradnju

**LuK DMF 415 0232 10 / 415 0442 10**

Proizvođač:	Opel, Suzuki, Vauxhall
Modeli:	
Opel:	Agila, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra
Suzuki:	Ignis II, Swift III, Wagon R
Vauxhall:	Combo, Corsa, Meriva, Tigra
Motor:	
Opel:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V
Suzuki:	1.3 DDIS
Vauxhall:	1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

LuK DMF:	415 0232 10, 415 0442 10
LuK RepSet:	622 3072 00, 622 3072 09, 622 3072 33, 622 3095 09, 622 3095 33, 622 3100 09, 622 3100 33, 622 3146 09, 622 3146 33, 622 3159 09, 622 3159 33, 622 3236 09, 622 3236 33



Slika 1: Tragovi utisnuća predugog vijka na površini materijala primarne mase

### Opres:

Ukoliko se unutar pakiranja predmetnih setova zamašnjaka i spojki isporučuju novi vijci, njihova je upotreba prilikom montaže dijelova obvezna. Ukoliko unutar setova nisu isporučeni novi vijci, dozvoljeno je korištenje isključivo M6 x 13 vijaka s oznakom čvrstoće 10,9.

Po obodnome dijelu sekundarne mase pravilno su razmješteni šuplji navojni provrti koji služe za učvršćenje potisne ploče na zamašnjak. Zbog vrlo male zračnosti između primarne i sekundarne mase zamašnjaka, dozvoljeno je korištenje vijaka duljine isključivo 13 mm.

U slučaju korištenja vijaka duljih od 13 mm, tijelo vijka izlazi s donje strane navojnog provrta sekundarne mase, upire se u površinu primarne masu te uzrokuje blokadu sklopa.

Pritom zamašnjak podijeljene mase gubi svoju funkciju. Uslijed nemogućnosti prigušenja torzijskih vibracija i ublažavanja rotacijskih nepravilnosti koljenastog vratila, vibracije se u potpunosti prenose na mjenjač i sve dijelove transmisije. Posljedica navedenog je pojava neželjenih zvukova i buke te preuranjeno trošenje i habanje dijelova. U pojedinim je slučajevima moguća i pojava istrošenosti ozubljenja glavine (glavčine) lamele – što će u konačnici onemogućiti prijenos toka snage s motora na mjenjač.



Slika 2: Oštećen nazubljeni profil vratila

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

### Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket