



## LuK SERVİS BÜLTENİ



# LuK RepSet® Pro, LuK SAC ve LuK DMF 415 0146 10 için Montaj Talimatları

Üretici: Nissan, Opel, Renault  
Model: Nissan: Primastar  
Opel: Vivaro  
Renault: Avantime, Laguna II, Laguna II  
Grandtour, Vel Satis, Espace,  
Traffic II  
Yıl: 10.2001 -  
Motor: G9U ###, G9T ###

LuK RepSet® Pro  
& LuK RepSet®

DMF Parça No.: 623 3093 00, 623 3093 09,  
623 3093 33, 623 3105 09,  
623 3105 33, 623 3159 09,  
623 3159 33, 623 3159 34,  
624 3370 09, 624 3370 33,  
624 3370 34, 600 0041 00,  
600 0042 00, 600 0078 00,  
600 0080 00

DMF Parça No.: 415 0146 10




Resim 1: LuK RepSet® Pro 623 3105 33




Resim 2: SAC özel servis takımı 400 0237 10

LUK SAC debriyajı otomatik olarak ayarlanabildiği için, baskı plakası montaj sırasında karşıt güç olmadan sağlama alınmalıdır. Ayarlama mekanizmasını tetikleyeceğinden ve debriyajın işlevini bozacağından dolayı baskı plakası diyafram yayın gücüne karşı vidalarla beraber kaldırılmamalıdır.

LuK'tan SAC, parçanın karşıt güç olmadan takılmasına olanak verdiği için önemli bir bileşendir.



Resim 3: Doğru montaj



Resim 3: Yanlış montaj

### Not:

ZF Direksiyon Sistemleri, Robert Bosch GmbH ve ZF Friedrichshafen AG ortak girişiminin tescilli ticari markası olup, burada yalnızca bilgi verme ve karşılaştırma amaçlı olarak gösterilmiştir.

