




SERVICE INFO – LuK 0027




Montážní pokyny k centrálním vypínacím mechanismům (CSC)

510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10


Výrobci:	Dacia, Nissan, Renault
Modely:	
Dacia:	Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
Nissan:	Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo
Motory:	
Dacia:	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
Nissan:	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
Renault:	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V
Obj. č.:	510 0090 10 510 0097 10 510 0098 10 510 0137 10




Obrázek 1:
LuK CSC 510 0090 10
Hydraulická přípojka
12,2 mm



Obrázek 2:
LuK CSC 510 0097 10
Hydraulická přípojka
13,3 mm



Obrázek 3:
LuK CSC 510 0098 10
Hydraulická přípojka
11,7 mm



Obrázek 4:
LuK CSC 510 0137 10
Hydraulická přípojka
12,2 mm

U výše uvedených modelů se montují různá provedení centrálních vypínacích mechanismů. Liší se hlavně v průměru hydraulických přípojek.

Při výměně je proto nutné zvláště dbát na to, aby souhlasil průměr hydraulických přípojek starého a nového dílu. Montáž centrálního vypínacího mechanismu s chybnou hydraulickou přípojkou povede k netěsnosti a k nefunkčnosti systému.

Pokyn:

Pro správné přiřazení centrálního vypínacího mechanismu je v jednotlivých případech možné pouze přímé porovnání starého a nového dílu!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT