



SERVICE INFO – LuK 0030



Instrucțiuni de montare

a seturilor LuK RepSet 621 3027 09/33, 621 3045 09/33 și 621 3050 09/33

Producători:	Opel, Vauxhall
Modele:	Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B
Motorizare:	Z16XEP, Z16YNG Z18XE, Z18XER
Cutia de viteze:	F17
Nr. identificare piesă	621 3027 09/33
LuK RepSet:	621 3045 09/33 621 3050 09/33
Volant Nr. OE:	90536140 / 616169 93186460 / 5616016

Uneori, în cazul modelelor menționate, ambreiajul poate transmite brusc efectul de cuplare. Problema apare, mai ales, după perioade îndelungate de neutilizare și la temperaturi sub 10 °C.

Din acest motiv, începând cu luna mai 2007 și cu nr. motor 20KC2905, producătorul autovehiculului a introdus, în dotarea standard, un ambreiaj și un volant modificate. În consecință, adâncimea volantului a fost mărită de la 19 la 21,6 mm.

Aceste piese au fost montate ulterior la autovehiculele cu număr motor anterior numărului 20KC2904 și care au prezentat aceeași defecțiune; indicat printr-un semn de culoare verde pe cutia de viteze (vezi Figura 3).

Caracteristicile volantilor sunt ilustrate în Figurile 1 și 2.




Fig. 3: Marcaj pe cutia de viteze



Fig. 1: Nr. OE 90536140/616169 fără amprentă circulară, adâncimea volantului: 19 mm




Fig. 2: Nr. OE 0 93186460/5616016 cu amprentă circulară, adâncimea volantului 21,6 mm

Seturile de ambreiaj de mai jos vor fi utilizate conform tabelului:

Volant Nr. OE	LuK RepSet
90536140/616169 până la motor nr. 20KC2904 sau fără marcaj colorat	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 de la motor nr. 20KC2905 sau cu marcaj colorat	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

LuK 0030

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.ro
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT