



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

Volant bimasse LuK réf. 415 0388 10

Constructeur: Ford

Modèle: Transit

Année: 2004 -

Moteur: 2,4 TDCi

LuK réf.: 415 0388 10



Photo 1: Le volant bimasse de LuK réf. 415 0388 10: comparaison entre la version à palier lisse (à gauche) et celle à roulement à billes (à droite)

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons remplacé les roulements à billes équipant jusqu'alors nos volants bimasse réf. 415 0388 10 par des paliers lisses volants.

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de volants bimasse, celui avec roulement à billes et celui avec palier lisse.

Malgré leur différence, les deux versions du volant bimasse sont utilisables sans aucune réserve sur tous les véhicules désignés dans le catalogue.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

