



## SERVICE INFO – LuK 0036



# Vidne spremembe dvomasnega vztrajnika (DMF) LuK 415 0388 10

Model: Ford Transit  
Leto modela: 2004 –  
Motor: 2,4 TDCi  
LuK ZMS: 415 0388 10



Slika 1: Primerjava med dvomasnimi vztrajniki (DMF) LuK 415 0388 10 z drsnimi ležaji (na levi) in s krogličnimi ležaji (na desni)

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje svojih izdelkov smo zamenjali konstrukcijsko obliko ležaja pri dvomasnem vztrajniku (DMF) 415 0388 10, za katerega je zdaj značilna vrsta ležaja z blazinico namesto krogličnega ležaja.

V prehodnem obdobju je možna dobava tako dvomasnih vztrajnikov s krogličnimi ležaji kot tudi tistih, ki imajo ležaj z blazinico.

Kljub konstrukcijski razliki se lahko tako eden kot drugi dvomasni vztrajnik uporablja pri vseh vozilih, ki so navedena v katalogih.

**Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!**

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ali [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

LuK 0036