



SERVICE INFO – LuK 0038



Алуминиеви фиксиращи болтове на скоростната кутия при BMW с магнезиев корпус на скоростната кутия

Производител: BMW
Модел: E6#, E8#, E9#, F1#
Комплект болтове
OE номер: 23 00 0 392 607



Снимка 1: Комплект болтове на производителя на автомобила
(OE no.:23 00 0 392 607)

В моделите изброени горе, блока на двигателя и корпуса на скоростната кутия са изработени от лека метална сплав. За да се избегне електрохимична корозия, скоростната кутия е закрепена към двигателя с алуминиеви болтове. Тези болтове трябва да бъдат заменени след премахването им.

Поради тази причина, нов комплект болтове от производителя на автомобила, трябва да бъде винаги използван при подмяната на съединителя и/или двумасовия маховик (DMF).

Алуминиевите болтове могат да бъдат идентифицирани, по следните характеристики:

- Немагнитни
- Много по-леки, отколкото стоманените болтове със същите размери
- Предната лицева част е боядисана в синьо
- Главата на болта е маркирана с AL

Спазвайте стриктно въртящия момент и ъгъла на завъртане на алуминиевите болтове.
Не използвайте стоманени болтове.
Неспазването ще доведе до сериозна повреда на скоростната кутия!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPERT

LuK 0038