



SERVICE INFO – LuK 0042



LuK RepSet 626 3077 00

за надеждни трансмисии под висок товар

Производител:	Nissan
Модел:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Година на производство:	2005 - 2009
Двигател:	YD25DDTi



Снимка 1: Ремонтен комплект LuK RepSet 626 3077 00 със саморегулиращ се съединител

В посочените по-горе превозни средства, съществува възможност в определени ситуации, въртящият момент на двигателя да не може да се предаде на трансмисията. Това най-често се случва при екстремно натоварване, например при off road или при теглене на ремарке. Тези ситуации предизвикват високи нива на термично натоварване на съединителя и двумасовия маховик (DMF), които водят до преждевременно износване и в някои случаи причиняват повреда в трансмисията.

Различните ремонтни решения зависещи от представянето при движение, предложени от производителя за решаване на проблема. Това ремонтно решение включва смяна на софтуера на управляващия блок на двигателя. Всички тези мерки могат да се отразят на комфортните характеристики.

За да гарантира безопасно и комфортно предаване на мощността при всякакви условия на работа, Schaeffler Automotive Aftermarket разработи нов ремонтен комплект LuK RepSet специално за тези превозни средства.

Това решение се различава от стандартното оборудване като се използва саморегулиращ се съединител с големи размери. По-високото ниво на предаван въртящ момент означава, че решението е по-подходящо за използване в SUV.

Ремонтен комплект LuK RepSet 626 3077 00 трябва да се комбинира със заводски монтиран двумасов маховик или с двумасов маховик с кат. номер 415 0363 11. Софтуерната версия на блока за управление на двигателя може да се запази и при двете ремонтни решения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0042