



SERVICE INFO – LuK 0042



RepSet® 626 3077 00 blagovne znamke LuK

Za zanesljiv prenos moči pri velikih obremenitvah

Modeli:

Nissan Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Leto modela: 2005–2009

Motor: YD25DDTi

Pri zgoraj navedenih vozilih obstaja možnost, da se v nekaterih primerih navor motorja na menjalnik ne more prenašati v celoti. Do tega običajno pride pri izredno velikih obremenitvah, na primer, pri terenski vožnji ali pri vleki prikolice. V takih okoliščinah je toplotna obremenitev sklopke in dvomasnega vztrajnika (dual mass flywheel – DMF) velika, kar povzroči prezgodnjo obrabo, v nekaterih primerih pa slab prenos moči.

Za odpravo te težave ponujajo proizvajalci vozil različne rešitve za popravilo, odvisne od vozne zmogljivosti. Te rešitve vključujejo posodobitev programske opreme za krmilno enoto motorja. Vendar pa lahko ti ukrepi vplivajo na udobje pri vožnji.

Da bi zagotovili varen in udoben prenos moči pri vseh pogojih delovanja, je posebej za ta vozila podjetje Schaeffler Automotive Aftermarket razvilo novo garnituro za popravilo RepSet® blagovne znamke LuK.



Slika 1: Garnitura za popravilo RepSet® 626 3077 00 blagovne znamke LuK s samonastavljivo sklopko

Ta rešitev se od serijske opreme razlikuje po tem, da je uporabljena večja samonastavljiva sklopka. Višja stopnja prenosljivega navora pomeni, da je ta rešitev primernejša za uporabo v športnih terenskih vozilih.

Garnituro za popravilo RepSet® 626 3077 00 blagovne znamke LuK je treba kombinirati s tovarniško nameščenim dvomasnim vztrajnikom ali z dvomasnim vztrajnikom blagovne znamke LuK (št. dela 415 0363 11). Različico programske opreme za krmilno enoto motorja lahko ohranimo pri obeh rešitvah za popravilo.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.