



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Volante Bimasa 415 0388 10 de LuK

Anillo de transmisión modificado

Fabricante:	Ford
Modelo:	Transit
Año de fabricación:	2004 -
Motor:	2,4 TDCi
Referencia de LuK:	415 0388 10



Figura 1: Versión anterior del anillo de transmisión



Figura 2: Versión nueva del anillo de transmisión

Como parte de nuestro programa de mejora continua de nuestros productos, se ha modificado el anillo de transmisión para los sensores de revoluciones y el cojinete del volante motor bimasa 415 0388 10.

La nueva versión del anillo de transmisión se diferencia de la anterior por su espesor reducido y distinto perfil de diente. Además, al sustituir el cojinete de fricción por un rodamiento de bolas, se ha prolongado la vida útil del volante bimasa.

A pesar de las diferencias entre ellas, ambas versiones del volante bimasa se pueden utilizar sin limitaciones en los vehículos indicados en los catálogos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.RepXpert.com

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 84
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

