




SERVICE INFO – LuK 0043

גלגל תנופה כפול מסה מק"ט – 10 0388 415

שינוי טבעת החיישן



איור 2: טבעת החיישן מהסוג החדש



איור 1: טבעת החיישן מהסוג הישן

דגם:	פורד טרנזיט
שנת ייצור:	2004 -
מנוע:	2,4 TDCi
LuK (DMF)	415 0388 10
מסה:	גלגל תנופה כפול

למרות הבדלי התכנון והעיצוב שלהם, שתי גירסאות גלגל התנופה כפול המסה ניתנות לשימוש ללא חשש בהתאם לדגם הרכב אשר מותאם בקטלוגים.

כחלק מתהליכי פיתוח המוצרים שלנו, טבעת החיישן עבור מדידת מהירות סיבובי המנוע ועדכון מיסבי גלגל התנופה כפול המסה (DMF) מק"ט – 10 0388 415 עברו עדכון ושיפור המוצר.

הדור החדש של טבעת החיישן שונה מקודמו בכך שהוא דק יותר מבחינת עובי עקב שימוש בחומרים ממתכת דקה יותר והוא גם שונה בצורתה של השן עצמה. בנוסף, אורך חייו של גלגל התנופה כפול המסה עלה בזכות השימוש במיסב כדורי במקומו של מיסב ההחלקה הקודם.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPPERT

LuK 0043