



## SERVICE INFO – LuK 0043



# LuK DMF 415 0388 10

## Izmijenjeni prsten senzora

Model:	Ford Transit
Model godine:	2004 -
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Slika 1: Prethodni dizajn prstena senzora



Slika 2: Novi dizajn prstena senzora

Kao dio stalnog razvoja svojih proizvoda, izmijenili smo prsten senzora za očitavanje brzine motora i uređenje ležaja u zamašnjaku podijeljene mase (DMF) 415 0388 10.

Nova generacija prstena senzora razlikuje se od prethodne u pogledu smanjene debljine materijala i drukčijeg oblika zubaca. Uz to, produžen je radni vijek DMF-a korištenjem kugličnog umjesto kliznog ležaja.

Unatoč različitim dizajnima, obje inačice DMF-a mogu se univerzalno koristiti na vozilima navedenima u katalogima.

**Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!**

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0043