



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Volante Bimassa 415 0388 10 da LuK

## Anel de transmissão modificado

<b>Fabricante:</b>	Ford
<b>Modelo:</b>	Transit
<b>Ano de fabrico:</b>	2004 -
<b>Motor:</b>	2,4 TDCi
<b>Referência da LuK:</b>	415 0388 10



Figura 1: Versão anterior do anel de transmissão



Figura 2: Nova versão do anel de transmissão

Na sequência do programa de melhoria contínua dos nossos produtos, procedeu-se à modificação do anel de transmissão para os sensores de rotações e da chumaceira do volante motor bimassa 415 0388 10.

A nova versão do anel de transmissão diferencia-se da anterior pela sua reduzida espessura e pelo diferente perfil de dente. Além disso, ao substituir a chumaceira de fricção por um rolamento de bolas, prolonga-se a vida útil do volante bimassa.

Apesar das diferenças entre elas, ambas as versões do volante bimassa podem ser utilizadas sem limitações nos veículos indicados nos catálogos.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

As peças de substituição e informações técnicas podem ser encontradas em [www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt) o em [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

