

## **SERVICE INFO – LuK 0043**



## Двухмассовый маховик LuK 415 0388 10

## Модифицированное сенсорное кольцо

Производитель: Ford

Модель: Transit

Модельный год: 2005 -

Двигатель: 2,4 TDCi

LuK DMF: 415 0388 10



Рисунок 1: Прежняя конструкция сенсорного кольца



Рисунок 2: Новая конструкция сенсорного кольца

Как следствие непрекращающегося развития нашей продукции, сенсорное кольцо для датчика скорости вращения коленчатого вала и расположение подшипника были модифицированы в двухмассовом маховике 415 0388 10.

Сенсорное кольцо нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше материал и другая форма зубьев. Также, увеличен ресурс маховика, благодаря использованию шарикоподшипника вместо подшипника скольжения.

Несмотря на различие в конструкции, обо версии маховика могут использоваться на моделях автомобилей, указанных в каталоге.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

