



SERVICE INFO – LuK 0044



DMF за превозни средства с двоен съединител

Обърнете внимание на броя на зъбите на стартерния пръстен по време на подмяната

Производители: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Трансмисия: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Снимка 1: Броят на зъбите на стартерния пръстен на новата част трябва да съвпада с броя на зъбите на старата част

За превозни средства, оборудвани с трансмисия със сух двоен съединител, е възможно да се монтират различни Двумасови маховици (DMF) на същите модели от изброените производители. Тези DMF-и се различават по броя на зъбите на стартерния пръстен.

При подмяна на DMF, трябва да се обърне внимание на броя на зъбите на вече монтирания DMF. Старата част трябва да има точно същия брой зъби като новата част.

За да се гарантира, че броят на зъбите съвпада точно, стойностите на DMF-а са дадени в каталога за резервни части.

DMF с неправилен брой на зъбите ще доведе до повреда в стартиращата система.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0044