



SERVICE INFO – LuK 0044



Dvouhmotový setrvačnický pro vozidla s dvojitou spojkou

Při výměně je nutné dbát na počet zubů na věnci startéru

Výrobci: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Převodovka: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Obrázek 1: Počet zubů na věnci startéru u nového dílu musí být totožný s počtem zubů starého dílu

U vozidel uvedených výrobci mohou být montovány různé dvouhmotové setrvačnický u stejných modelů s převodovkou se suchou dvojitou spojkou. Liší se v počtu zubů na věnci startéru.

Pro přesné přiřazení jsou údaje o počtu zubů příslušných dvouhmotových setrvačnicků uvedeny v katalogu dílů.

Při výměně je tedy nutné zjistit počet zubů u již použitého dvouhmotového setrvačnicku. Ten musí být shodný s počtem zubů nového dílu.

Dvouhmotový setrvačnick se špatným počtem zubů vede k funkční poruše startovacího systému.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

LuK 0044