



## SERVICE INFO – LuK 0044



# DMF za vozila opremljena sa dvostrukom spojkom

## Zabilježite broj zubaca na prstenu startera tijekom zamjene

Proizvođač: Audi  
Seat  
ŠKODA  
Volkswagen

Mjenjač: 0AM

LuK DMF: 415 0509 09  
415 0531 09  
415 0545 09  
415 0626 09



Slika 1: Broj zubaca na prstenu startera novog dijela mora biti isti kao broj zubaca na starome dijelu

U slučaju vozila koja su opremljena mjenjačima sa suhom dvostrukom spojkom moguće je postaviti različite zamašnjake podijeljene mase (DMF) na iste modele navedenih proizvođača. Ti se DMF-ovi međusobno razlikuju brojem zubaca na prstenu startera.

Pri zamjeni DMF-a potrebno je stoga zabilježiti broj zubaca na već montiranom DMF-u. Stari dio mora imati potpuno isti broj zubaca kao novi dio.

Da bi broj zubaca bio potpuno isti, vrijednost određenog DMF-a navedena je u katalogu dijelova.

DMF s neispravnim brojem zubaca uzrokovat će kvarove u sustavu pokretanja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

