



SERVICE INFO – LuK 0044



DMF a duplakuplunggal szerelt járműveknél

A cserénél figyeljen az indító fogaskoszorú fogszámára

Gyártók: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Sebességváltó: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



1. ábra: Az új indító fogaskoszorú fogszámának meg kell egyeznie a régieké a fogszámával

Az említett gyártók járműveinél a száraz duplakuplungos sebességváltóval szerelt azonos modelleknél különböző kettős tömegű lendkerekek (DMF) lehetnek beszerelve. Ezek az indító fogaskoszorú fogainak a számában különböznek egymástól.

Ezért a cserénél meg kell állapítani az éppen alkalmazott DMF fogszámát. Ennek meg kell egyeznie az új alkatrész fogszámával.

A pontos azonosításhoz az érintett DMF-ek fogszáma szerepel az alkatrész-katalógusban.

Egy téves fogszámú DMF az indítóberendezés működési zavarához vezet.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0044