



## SERVICE INFO – LuK 0044



# DMF for kjøretøy med dobbelclutch

## Skriv ned antall tenner på startkransen under utskifting

Produsent: Audi  
Seat  
Škoda  
Volkswagen

Transmisjon: OAM

LuK DMF: 415 0509 09  
415 0531 09  
415 0545 09  
415 0626 09



Figur 1: Antall tenner på den nye delens startkrans må stemme med antall tenner på den gamle delens startkrans

For kjøretøy som har transmisjon med tørr dobbelclutch, er det mulig å montere forskjellige tomassesvinghjul (DMF-er) på de samme modellene fra produsentene på listen. Disse DMF-ene har forskjellig antall tenner på startkransen.

For å være sikker på at antall tenner stemmer, er antallet for den aktuelle DMF-en oppgitt i delekatalogen.

Ved utskifting av DMF må man derfor notere antall tenner på den eksisterende DMF-en. Den nye delen må ha nøyaktig like mange tenner som den gamle delen.

En DMF med feil antall tenner vil føre til funksjonsfeil i startsystemet.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!