



SERVICE INFO – LuK 0059



LuK RepSet/DMF modifioidulla kytkinlevyllä

Autonvalmistajat: BMW

LuK RepSet: 624 3530 00
624 3535 00
624 3540 00

LuK RepSet DMF: 600 0230 00
600 0234 00
600 0296 00
600 0298 00

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo

Edellä mainitun autonvalmistajan monissa malleissa on kytkinlevyn tekninen rakenne muuttunut mallin valmistusaikana. Korjauksen yhteydessä on siten mahdollista tavata kytkinlevyn kaksi eri versiota.

Alkuperäinen kytkinlevy (kuva 1):

- Navan jäykkä kiinnitys
- Halkaisija 240 mm

Optimoitu kytkinlevy / varaosa (kuva 2):

- Navan vaimennin
- Halkaisija 228 mm tai 240 mm

Edellä esitetyissä LuK RepSet ja LuK RepSet DMF -sarjoissa käytetään vain optimoituja kytkinlevyjä. Niillä voi korvata rajoituksetta kaikki versiot. Alkuperäisen kytkinlevyn vaihtaminen optimoituun versioon voi huomattavasti parantaa käyttömukavuutta liikkeelle lähdössä.

LuK RepSet/DMF -sarjojen kytkinlevyt vastaavat vaadittuja teknisiä erittelyjä ja niitä voidaan rajoituksetta käyttää yhdessä uusien tai käytettyjen vauhtipyörien kanssa.



Kuva 1: Kytkinlevy navan jäykällä kiinnityksellä (halkaisija 240 mm)



Kuva 2: Kytkinlevy navan vaimentajalla (halkaisija 228 mm tai 240 mm)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!