



## SERVICE INFO – LuK 0060

# חוסר התאמה בגובה אצבעות קפיץ הדיאפרגמה



איור 1: חוסר התאמה בגובה אצבעות קפיץ הדיאפרגמה במצמד אשר פורק

יצרן הרכב:                    LuK RepSet  
623 3325 00                : מק"ט ט -  
623 3325 09  
623 3325 33  
601 0021 00

**הערה:**  
כל הרכיבים של כל LuK RepSet עוברים בדיקה דקדקנית ב- 100 אחוז במהלך ההרכבה בקו הייצור. הרכיבים הללו מותאמים לדרישות הטכניות המלאות ומותאמים לשימוש ללא כל הגבלה שהיא לרכיבים המתאימים בהתאם לקטלוג.

אצבעות קפיץ הדיאפרגמה של פלטת הלחץ בסט ה-LuK RepSet אינן מתאימות בגובהן במצב שבו הפלטה אינה מותקנת ברכב (איור 1). העיוות הזה הינו חלק מתכנון המוצר ואל מעיד על כשל כלשהו בחלק.

במהלך התקנתו של המצמד, אצבעות קפיץ הדיאפרגמה יתיישרו מעצמן ויתמקמו בהתאם לצורך הפעולה התקינה שלהן. בהתאם לכך, אצבעות קפיץ הדיאפרגמה מיישרות את עצמן בדיוק בהתאם לצורך ומספקות פעולה מלאה תקינה ואמינה של המצמד ולאורך זמן.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?  
צלצלו: 972-4-8114146  
או במייל: [zafir.egozi@schaeffler.com](mailto:zafir.egozi@schaeffler.com)  
<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

LuK 0060