



## SERVICE INFO – LuK 0060



# Förskjutning hos solfjäders tungor

Tillverkare: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00  
623 3325 09  
623 3325 33  
601 0021 00



Bild 1: Förskjutning hos solfjäders tungor vid demonterad koppling

Solfjäders tungor hos tryckplattan i ovan angivna LuK RepSet uppvisar förskjutning i omonterat skick (bild 1). Denna konstruktionsegenskap utgör inget fel hos denna detalj.

Då kopplingen monteras förflyttas solfjädern till sitt driftsläge. Därvid jämnas solfjäders tungor ut så att de inte har någon förskjutning och säkerställer full tillförlitlighet vid drift av kopplingen.

### Anvisningar:

Samtliga delar i LuK RepSet kontrolleras till 100% vid tillverkningen. De uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar i de fordon som anges i katalogen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
REP>XPERT

LuK 0060