




## SERVICE INFO – LuK 0061



# Πληροφορία τοποθέτησης

## ΒΔΜ LuK 415 0363 11

Κατασκευαστής:	Nissan
Μοντέλα:	Navara (D40) Pathfinder (R51)
Έτος μοντέλου:	2005 - 2009
Κινητήρας:	YD25DDTi
ΒΔΜ Luk:	415 0363 11
LuK RepSet:	626 3077 00



Εικόνα 1: ΒΔΜ LuK 415 0363 11

Τα μοντέλα Nissan Navara και Pathfinder που συχνά υποβάλλονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Η συνεχής χρήση εκτός δρόμου και έλξης ρυμουλκωμένων μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά στο συμπλέκτη και στο βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ).

Αν, κατά τη διαδικασία επισκευών του, το βολάν διπλής μάζας πρέπει να αντικατασταθεί, η Schaeffler Automotive Aftermarket προτείνει τη χρήση του LuK RepSet 626 3077 00. Ο μεγαλύτερος συμπλέκτης που περιέχεται σε αυτό το κιτ, παρέχει μεγαλύτερη μεταφορά ροπής από αυτόν που ήταν ήδη τοποθετημένος από τη παραγωγή, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη αντοχή κάτω από υψηλά φορτία.

Το LuK RepSet 626 3077 00 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το εργοστασιακό βολάν διπλής μάζας ή με το LuK ΒΔΜ 415 0363 11.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
schaefflergr@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

LuK 0061