



LuK INFO TECHNIQUE



Butées hydrauliques réf. 510 0088 10 et 510 0164 10

Raccords hydrauliques de tailles différentes

Constructeurs : Dacia
Nissan
Renault

Réf. LuK : 510 0088 10
510 0164 10

Les véhicules des constructeurs mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de butées hydrauliques avec des raccords de tailles différentes.

En cas de remplacement, Schaeffler Automotive Aftermarket préconise deux solutions de réparation :

- S'il s'agit de butées hydrauliques avec petits raccords (photo 2) de première monte, utiliser, en fonction de l'attribution du véhicule, les butées LuK réf. 510 0088 10 ou 510 0164 10
- S'il s'agit d'une butée hydraulique avec un grand raccord (photo 1), c'est que le raccord hydraulique du véhicule a été modifié lors d'une réparation antérieure. Pour installer les réf. LuK 510 0088 10 ou 510 0164 10, le véhicule doit être rééquipé d'un petit raccord ou d'un nouveau conduit hydraulique (voir tableau ci-contre)



Photo 2 : Butées hydrauliques avec petits raccords

| Référence LuK butée hydraulique | Référence OE conduit hydraulique | Exemples d'applications |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 510 0088 10 | 8200701271 | Megane II 2.0, Scenic II 2.0 |
| 510 0088 10 | 8200701283 | Megane II 1.9 dCi, Scenic II 1.9 dCi |
| 510 0164 10 | 8200151777 | Kangoo 1.5 dCi, Scenic II 1.6 16V |
| 510 0164 10 | 8200292725 | Scenic II 1.5 dCi |
| 510 0164 10 | 8200858946 | Clio III 1.5 dCi |
| 510 0164 10 | 308510002R | Laguna III 2.0 16V |
| 510 0164 10 | 308510003R | Laguna III 1.5 dCi |

Ce tableau est non exhaustif et les références OE sont susceptibles d'être remplacées. Pour une affectation plus précise veuillez vous référer aux informations constructeurs.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!



Photo 1 : Butée hydraulique avec un grand raccord

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT