

SERVICE INFO – LuK 0064



Гидравлические выжимные подшипники 510 0088 10 и 510 0164 10

Различные размеры соединителей

Производители: Dacia

Nissan Renault

Арт. номера LuK: 510 0088 10

510 0164 10



Рисунок 1: Гидравлический выжимной подшипник с компактным соединителем

В перечисленных автомобилях гидравлические выжимные подшипники могут применяться с различными соединителями

Для замены Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует два ремонтных решения:

- Гидравлический выжимной подшипник с компактными соединителями (Рис. 1) применялись как оригинальное оборудование. В зависимости от конкретного транспортного средства, LuK имеет следующие применения:510 0088 10 или 510 0164 10.
- Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем (Рис.2) может встретиться как уже замененный узел при предыдущем ремонте. При установке деталей LuK № 510 0088 10 или 510 0164 10 необходимо вернуться к меньшему соединителю, что означает замену гидромагистрали.



Рисунок 2: Гидравлический выжимной подшипник с большим соединителем

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

