



LuK SERVİS BÜLTENİ



SAC'li Baskılı LuK RepSet

Farkı tasarımlı baskılar

Üretici:	Citroen Peugeot Toyota
Model:	C1, 107, Aygo
Model Yılı:	2005
Motor:	CFA, CFB, KGB10, 1KR-FE

Güncel liste için parça kataloğuna bakın.

Yukarıda listelenen araçlar için debriyaj balatasının üretim periyodu çapı, 180 mm'den 190 mm'ye çıkartılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle ilgili bütün LuK RepSet'ler daha büyük çaplı debriyaj balatasına değiştirilmiştir. 180 mm'lik balata ilgili 190 mm'lik LuK RepSet ile değiştirildiğinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

- Ayırma çubuğunu kontrol edin ve ayırma çatalını aşınma için serbest bırakın. Aşınma belirtileri olan bileşenleri değiştirin. Schaeffler Automotive Aftermarket her zaman ayırma çatalının değiştirilmesini tavsiye eder.
- Yeni debriyajın takılması çalışma noktasını 15-20 mm uzatabildiğinden her zaman debriyaj pedalının işlevini montajdan sonra kontrol edin ve gerekli durumlarda üreticinin özelliklerine göre ayarlayın. Daha sonra ayar her 15.000 km'de bir kontrol edilmelidir. Yanlış ayarlama debriyajın hizmet ömrünü önemli derecede kısaltır.



Resim 1: Debriyaj değiştirildikten sonra pedalın durumu ayarlayın.

Ayarlama konusunda araç üreticisinin herhangi bir notu yoksa, aşağıda belirtilen adımları takip ederek doğru pedal hareketini kontrol edin:

- Resim 1'de gösterildiği şekilde bir cetvel yerleştirin.
- Debriyaj pedalını, pedal iki nokta arasında giderken ölçtüğünüz sırada düşük kuvvetle (15-20 N) boş konumdan ilk konuma kadar elle hareket ettirin.
- Mesafe 23 mm \pm 1 mm olmalıdır.
- Ölçülen değer bu aralığın dışındaysa debriyaj kablosunu belirtilen değere ulaşmak için ayarlayın.
- Sonrasında debriyaj pedalı bir miktar fren pedalından yukarıda olabilir.

Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT